

## Normas de seguridad para el uso de la estación de soldadura *JBC CD-2BD Soldering station for general purposes*

1. Para poder trabajar con la estación de soldadura es necesario solicitar permiso a la dirección del CiTIUS. El permiso será solicitado por un investigador adscrito al centro, que será el responsable de tramitar las solicitudes para el personal en formación que trabaja bajo su responsabilidad.
2. Queda prohibido el uso del equipo por parte de trabajadores sin autorización.
3. La estación de soldadura no podrá ser empleada por personal que no haya realizado el correspondiente curso de soldadura.
4. Antes de trabajar con la estación, será obligatoria a lectura del manual de usuario y la ficha de riesgos, depositadas en el Laboratorio de Instrumentación.
5. Se seguirá en todo momento las indicaciones de seguridad establecidas por el fabricante.
6. ES obligatorio el uso de gafas de protección en la utilización del equipo de soldadura con hilo de estaño.
7. La zona de trabajo deberá estar bien ventilada.
8. No mojar el aparato ni usarlo en ambientes húmedos.
9. No tocar la punta del soldador mientras esté caliente, ya que puede estar a una temperatura de unos 350° C.
10. No usar el soldador en presencia de gas o materiales inflamables ni en ambientes en los que haya peligro de incendio o explosión.